



جمعية العناية بالمساجد
Al-Inayah Bial-Masajid Association
في عناية



تقرير صيانة مساجد وجوامع محافظة عنيزة

من تاريخ ١-١-٢٠٢٤ م / ٣١-١٢-٢٠٢٤ م

صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد جعفر بن ابي طالب استبدال سخانة عددا ٢ واستبدال لمبة نجف عددا ٦ بتكلفة ٦٤٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الإسكان استبدال لمبة سنة عدد ٨ بتكلفة ٩٦





صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المنصور استبدال لمبة نجف عدد ٩ بتكلفة ٦٣



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد نعيم بن مسعود استبدال سلك ٦ ملي للمكيف واصلاح الكهرباء بتكلفة ١٦٠



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الوالدين استبدال لمبة سنة عدد ٢٠ واستبدال ٣ بوصه عدد ١٢ بتكلفة ٣٢٤



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد العليان والعامر استبدال ٣ بوضه عدد ١٨ واستبدال الكشاف ارضي عدد ٤ بتكلفة ٥٦١




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صلاح الدين الايوبي استبدال نجف عدد ٣٤ بتكلفة ٢٣٨



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع ال سليمان استبدال نجف عدد ١٦٨ واستبدال الجهد من ١١٠ الى ٢٢٠ بتكلفة ٢٩٧٦



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع ال سليمان استبدال سخانات عدد ٦ واستبدال الجهد من ١١٠ الى ٢٢٠ بتكلفة ٢٤٠٠



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع ال سليمان استبدال خلاط عدد ١٨ بتكلفة ١٤٧٦



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله بن مكتوم استبدال لمبة نجف عدد ٤٥ بتكلفة ٣١٥



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد سوق الخضار استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ١٥ بتكلفة ٦٣٠



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عزيز المسند استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ٩ بتكلفة ٣٧٨



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد قتادة بن نعمان استبدال قاطع عدد ٧ وإصلاح التماس بتكلفة ٢١٤٠



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صالح القاضي استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٦ بتكلفة ٢٥٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محمد بن سيرين استبدال لمبة نجف عدد ١٥ واستبدال مفتاح مكيف عدد ٣ بتكلفة ١٦٥



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الموفق بن قدامه استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ١١ بتكلفة ٤٦٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الاقرع بن حابس استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ٩ بتكلفة ٣٧٨



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله بن عباس استبدال لمبة ٣ بوصه عدد ٧ بتكلفة ١٨٥



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عوف بن حارث استبدال لمبة ٨ بوضه عدد ١٢ بتكلفة ٥٠٤



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ياسر بن عامر استبدال خلاط عدد ١٢ بتكلفة ٩٨٤



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ياسر بن عامر استبدال لمبة نجف عدد ١٦ بتكلفة ٢٦٨



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابي الجوزاء تركيب لمبة نجف مع القاعدة عدد ٥ بتكلفة ١٤٣




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله الرثيع استبدال لمبة نجف عدد ٨ واستبدال لمبة سنه عدد ٣٤ واستبدال مفتاح مكيف عدد ٢
بتكلفة ٥٤٤




صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع الفتح استبدال سخانات عدد ٦ بتكلفة ٢١٠٠



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مصعب بن عمير استبدال سخانات عدد ٤ واستبدال خلاط وضوء عدد ٦ بتكلفة ١٨٩٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محمد العضيبي استبدال لمبة ٨ بوضه عدد ٩ واستبدال ٣ بوضه عدد ١٧ بتكلفة ٤٩٥



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد حصة القاضي استبدال لمبة نجف عدد ٥٨ واستبدال مفتاح مكيف عدد ٢٤ بتكلفة ١٠١٦



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ثابت بن قيس استبدال لمبة نجف عدد ١٧ واستبدال خلاط وضوء عدد ١ بتكلفة ٢٠١



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد النقيدان استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ٧ بتكلفة ٢٩٤



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عقبة بن عامر استبدال لمبة سنة عدد ٣٦ بتكلفة ٤٣٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد القاضي بن عياض استبدال لمبة 8 بوصه عدد ١٦ بتكلفة ٦٧٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد وقف الرحمة استبدال لمبة سنة عدد ١٣ واستبدال سخانة عدد ٢ بتكلفة ٨٥٦



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد وقف الرحمة استبدال لمبة سنة عدد ١٣ واستبدال سخانة عدد ٢ بتكلفة ٨٥٦



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد وقف الرحمة استبدال لمبة سنة عدد ١٣ واستبدال سخانة عدد ٢ بتكلفة ٨٥٦



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد موزي العليان استبدال كلون باب كامل عدد ١ واستبدال كبس عدد ٢ بتكلفة ٩٦٣



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مضاوي العبيسي استبدال لمبة نجف عدد ٢٣ بتكلفة ١٦١



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محمد الصالحي استبدال لمبة ٨ بوضعة عدد ١٤ بتكلفة ٥٨٨



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محمد السعدي استبدال لمبة ٨ بوصلة عدد ٩ واستبدال مفتاح مكيف عدد ٤ بتكلفة ٤٥٨



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محطة الخندق استبدال لمبة ٨ بوضبة عدد ٥ واستبدال محقان الصوت عدد ١ واستبدال أبواب المنيوم عدد ٢ بتكلفة ٣٢٦٠



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله بن زوير استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١١ بتكلفة ٤٦٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد سعد بن معاذ استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ٤ بتكلفة ١٦٨



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد العبودي استبدال لبمة ٨ بوضوء عدد ٦ واستبدال خلاط وضوء عدد ٢ بتكلفة ٤١٦



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد جبير بن مطعم استبدال خلاط عدد ١ وشطاف عدد ١ .. بتكلفة ٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد كعب بن مالك استبدال لمبة سنة مع قاعدة عدد ٣ واستبدال مفتاح مكيف عدد
١ بتكلفة ١٢٠



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد زين العبدین استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١٢ .. بتكلفة ٤٤٤ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد النخبة استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١ و ٣ بوصة عدد ٢ ولمبة نجف عدد ٦ وقاعدة نجف عدد ١ واستبدال خلاط وضوء عدد ٣ بتكلفة ٣٩٧ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الزين استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٤ و لمبة سنة عدد ٢ ولمبة نجف عدد ٢... بتكلفة ١٩٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صالح القدهي استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٢ ولمبة نجف عدد ٣ .. بتكلفة ٨٨ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عامر الشعبي استبدال لمبة ٦ بوصلة عدد ١ ولمبة نجف عدد ٤ .. بتكلفة ٥٣ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابن باز استبدال مروحة شفط بتكلفة ٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد فاطمة القرزعي استبدال لمبة نجف عدد ٤ ولمبة سنة عدد ٣ مع الكوع ولمبة ٣ بوصه عدد ٣ و٨ بوصه عدد ١ واستبدال السيفون الفرنجي عدد ١ واستبدال خلاط مغسله عدد ١ بتكلفة ٣٢٥ ريال



صور من الصيانة

أعمال صيانة مسجد عبدالكريم العقيل استبدال سخانة و٤ليات بتكلفة ٤٠٠
ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ميمونة بنت الحارث استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١٠
بتكلفة ٣٧٠



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المرعول استبدال خلاط دش عدد ٣ مع شطاف
واستبدال لمبة ٨ بوضعه عدد ٩ بتكلفة ٩٣٣ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع الرفيعة استبدال لمبة سنة عدد ٨ ولمبة نجف عدد ١٠ واستبدال خلاط وضوء عدد ١ بتكلفة ٩٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله بن مسعود استبدال لمبة نجف عدد ١٦ بتكلفة
٢٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال صيانة مسجد النعيم استبدال خلاط دش عدد ١ واستبدال مروحة
شفت عدد ١ بتكلفة ٢٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد هلال بن أمية استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٦ وتركيب
٨ بوصة خارجي عدد ١٠ بتكلفة ٤٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد جعفر بن ابي طالب استبدال لمبة نجف عدد ٧ واستبدال مروحة شفط عدد ٢ بتكلفة ١٩٥ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع ابي هريرة استبدال اكباس للمنارة عدده ٨ بتكلفة ١٦٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الحبيب استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٤ و٣ بوصة عدد بتكلفة ١٨٤ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الصهيل استبدال لمبة ٨ بوصة عدده ٤ ولمبة سنة عدد ٣ ولمبة نجف عدده ١ بتكلفة ٢٢٦ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد فاطمة السحيم استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١ ولمبة ٣ بوصة عدد ٣٨ بتكلفة ٧٩٧ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الامام الذهبي استبدال كشاف ٢٠٠ واط عدد ١ ومبة سنة عدد ٣ بتكلفة ٤٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد أبو محجن الثقفي استبدال فيش عدد ١ واستبدال خلاط مغسلة عدد ١



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد حذيفة بن اليمان استبدال كلون مع قفل عدد ٣ بتكلفة ١٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محمد الخليل استبدال لمبة سنه عدد ١٥ بتكلفة ١٥٠ ريال



صور من الصيانة



أعمال الصيانة مسجد ثمامة بن اثال استبدال مفتاح مكيف عدد ٢ بتكلفة ٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله العضيبي استبدال لمبة ٨ بوضه عدد ١ ولمبة نجف عدد ٤ بتكلفة ١٤٨ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله بن طارق استبدال لمبة نجف عدد ١٤ بتكلفة ١٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الوهلان الغربي استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ٣ واستبدال خلاط وضوء عدد ٣ وتركيب كلون كامل بتكلفة ٥٩٣ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صندوق الملك خالد استبدال واستبدال خلاط وضوء عدد ٢ واستبدال لمبة نجف عدد ١٠
بتكلفة ٣٦٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع الوكر تركيب لمبة سنة ٥٠ واط عدد ٦ مع تمديد سلك مزوج ٣٧ متر واستبدال قلب الكالون بتكلفة ٦٩٥ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد نعيم بن مسعود استبدال لمبة سنة عدد ٦ واستبدال لمبة نجف ك عدد ٢٥ واستبدال نجف ص عدد ٢ واستبدال خلاط عدد ٣ بتكلفة ٤٤٠ ريال.



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد فاطمة الضاري استبدال خلاط عدد ٣ استبدال
سخانة عدد ١ بتكلفة ٥٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع عروة بن الزبير استبدال لمبة نجف ك عدد ١ ونجف ص ٣ عدد و٨ بوضه عدد ٨ واستبدال
خلاط وضوء عدد ٢ وخلاط مغسله عدد ١ واستبدال سخانة عدد ١ بتكلفة ٦٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال صيانة مسجد طارق بن زياد استبدال لمبة نجف عدد ٦ واستبدال مفتاح مزوج عدد ١ واستبدال خلاط وضو عدد ٤ واستبدال سخانة عدد ١ بتكلفة ٤٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صالح بن صالح استبدال لمبة ٨ بوضه عدد ١ ولمبة سنة
عدد ١٩ واستبدال مفتاح مزوج عدد ١ واستبدال خلاط وضو عدد ٤ بتكلفة
٧٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الملك فهد بن عبدالعزيز استبدال لمبة ٨ بوصة
عدد ١ ونجف عدد ١٧ وسنة عدد ٢ وخلاط وضوء عدد ٦ بتكلفة ٣٦٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد بعد الطواري استبدال لمبة كشاف ٨ بوضوه عدد
٢ و٣ بوضه عدد ٤ واستبدال خلاط وضو عددا وخلاط دش عددا بتكلفة ٥٠٠
ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المرعول استبدال لمبة ٨ بوضه عدد٧ بتكلفة ٣٠٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الزين استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١ واستبدال سيفون عدد ١ بتكلفة ١٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد خالد الميموني استبدال خلاط وضوء عدد ٨ بتكلفة ٦٤٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محمد القاضي استبدال قلب كالون




صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع علي الخويطر استبدال لمبة 8 بوصة عدد ١٠ وإصلاح التماس بتكلفة ٤٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مالك بن الحارث تركيب دفاش عدد ٢ بتكلفة ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد اويس القرني استبدال لمبة نجف عدد ٣ بتكلفة ٣٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابن جرير الطبري استبدال لمبة نجف عدداً بتكلفة ١٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عتاب بن بشر استبدال لمبة نجف عدد ٦ بتكلفة ٦٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المساعد استبدال مفتاح بتكلفة ٢٥ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد نافع المدني استبدال لمبة نجف ك عدد ٧ ونجف صغير
عدد ١ و سنه عدد ٩ واستبدال خلاط وضوء عدد ٦ بتكلفة ٦٥٦ ريال




صور من الصيانة

أعمال صيانة مسجد سليمان الروق استبدال خلاط وضوء عدد ١ وخلاط دش
عدد ٣ بتكلفة ٢٦٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع الصالحي استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٤ ولمبة سنة عدد ٧ واستبدال خلاط وضوء عدد ٨ وخلاط دش ٢ بتكلفة ١٦٥٧ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لجامع مالك بن انس استبدال سيفون افرنجي ٢٥ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لجامع القاضي تأسيس مروحة شفت ١٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد انس بن النظر استبدال لمبة نجف عدداً بتكلفة ١٠
ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المطلق استبدال خلاط عدد ٢ واستبدال لمبة نجف ص عدد ٢٦ واستبدال لمبة نجف ك ٤ واستبدال لمبة سبور لايت ٨ بوضه عدد ٣٩ واستبدال لمبة سنة عدد ١٣ بتكلفة ١٩٩٣ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عمرو بن الجموح استبدال لمبة سنة عدد ١ و استبدال
خلاط عدد ١ واستبدال سخانة عدد ١ بتكلفة ١٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المساعد استبدال لمبة نجف ك عدد ٧ واستبدال الخلاط عدد ٢ واستبدال سخانة عدد ١ بتكلفة ٣٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الغرير استبدال لمبة نجف ص عدد ٦ واستبدال خلاط
عدد ٤ واستبدال مراوح شفط بتكلفة ٣٨٠ وُسلب



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع مالك بن انس تركيب شينكو وغسيل فرش ٨٠٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عمران الحصين استبدال واستبدال لمبة سبور لايت
٨ بوصه عدد١ بتكلفة ٣٧ ريال





صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الوكر تركيب دينمو ضغط مع مواسير تركيب بلاط
مديفر واستبدال فيش عددا ١ وتمديد سلك مزوج بتكلفة ٤٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع مالك بن انس استبدال سخانة عدد ٣ مع لي ٨ ومحبس ٨ واستبدال خلاط عدد ٣ واستبدال شطاف عدد ٣ واستبدال قلب الكالون بتكلفة ٩٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله الرثيع استبدال لمبة سنة عدد ٧ بتكلفة ٧٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مالك بن الحارث استبدال لمبة نجف ك عدد ١١ بتكلفة
١١٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عرباض بن ساريا استبدال خلاط مع شطاف عدد ١
صيانة سخانه عدد ١ بتكلفة ١٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد سالم مولى ابي حذيفة استبدال خلاط دش مع شفاط عدد ٢ وبزبوز عدد ٤ واصلاح التماس المنارة بتكلفة ١٤٠ ريال



دعاء الخروج من المسجد
يا محمد ربنا محمد ويا علي
سيدنا علي ويا علي ويا علي
اللهم اني اسألك من فضلك

صور من الصيانة

أعمال صيانة مسجد الاقرع بن حابس استبدال لمبة نجف عدد ٦ مع قاعدة
نجف عدد ٢ بتكلفة ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الدارمي استبدال اكباس عدد ٤ بتكلفة ٤٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عمرو بن الجموح استبدال خلاط وضوء عدد ٣ ومحبس
سيفون عدد ١ وإصلاح سيفون كرسي فرنجي بتكلفة ٢٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الفتح استبدال غطاس بتكلفة ٢٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبد الله بن روحة استبدال لمبة نجف عدد ٣ واستبدال عروة باب المنيوم بتكلفة ٦٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد القاضي عياض استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٢ واستبدال
خلاط وضوء عدد ٣ وخلاط دش عدد ٢ بتكلفة ٥٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالعزيز بن حمد السعدي استبدال لمبة ٨ بوضه
عدد ٢ و ٨ بوضه خارجي عدد ٣ ولمبة سنة عدد ١ بتكلفة ١٦٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالرحمن المرشد استبدال خلاط دش عدد ١ بتكلفة
١٦٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع القاضي استبدال مفتاح مكيف عدد ١ واستبدال عوامة كهرباء وكشف الكهرباء بتكلفة ١٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله بن طارق استبدال لمبة نجف عدد ١ واستبدال مفتاح مكيف عدد ١ وتمديد ١٠ متر سلك مزوج واستبدال ١ سخانه ولي عدد ٢ وخلاط وضوء عدد ٣ وخلاط مغسلة عدد ١ بتكلفة ٨٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الشلال استبدال لمبة سنه عدد ٣ و استبدال خلاط
وضوء عد ٢ وسخانة عدد ٢ ولي سخانة عدد ٤ بتكلفة ٧٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد سليمان اللاصقة استبدال خلاط وضوء عدد ١ وخلاط
دش عدد ١ وشطاف عدد ٣ بتكلفة ٤٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صالح ابراهيم الزامل استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٧
بتكلفة ٤٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله العضيبي استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١ بتكلفة ٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد حمود العبيد الله استبدال اكباس عدد ٢ بتكلفة ٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع القاضي استبدال شفاط ارضي عددا مع توصيلات
وإصلاح الدينمو ١٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد القضاء استبدال لمبة نجف ك عدد ٢ ونجف ص عدد ٢
ولمبة سنه عدد ٢٥ واستبدال خلاط وضوء عدد ١ بتكلفة ٤٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال صيانة مسجد خالد الميموني استبدال لمبة نجف عدد ١ واستبدال خللاط
دش عدد ١ وخالط وضوء عدد ٤ بتكلفة ٦٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الزنيدي تركيب خلية للانارة الخارجية واستبدال لمبة
نجف عدد ١ ولمبة ٦ بوصة عدد ٥ واستبدال سيفون عدد ١ بتكلفة ٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد حفصة بنت عمر استبدال لمبة نجف عدد ٨ واكباس عدد ٢ ومفتاح المكيف عدد ٢ ومفتاح عدد ١ وخلاط وضوء عدد ١ بتكلفة ٤٠٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد أبو محذورة استبدال خلاط ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مالك بن حارث تغيير الجهد للسخانات وتركيب دينمو
مع ضغط وتركيب عوامه وتركيب مفتاح دينمو عدد ١ و ١٥ متر سلك مزدوج
٤٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابن جرير الطبري استبدال يد باب المنيوم عدد ٢ ولي
استبدال لي جرجور بتكلفة ١٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عتبة بن غزولن استبدال لمبة نجف ك عدد ١٣ واصلاح
خلاط وضوء ٢١٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابن تيمية استبدال لمبة عدد ٣



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد ابن تيمية استبدال سخانة ١ سخانة



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد ابن جرير الطبري استبدال إنارة من نوع سبوت لايت
عدد ٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد الاقراع بن حابس استبدال إنارة من نجف عدد ١
وإصلاح خلاط وإصلاح عوامه وتركيب انارة سنه ٥٠ واط عددا ١



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد محمد الخضر استبدال إنارة من نجف عدد ٤ واستبدال
خلاط وتركيب قاعدة وانارة سنه عدد ٤ واستبدال سخانة عدد ٢ ٧٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد محمد الفاتح استبدال سخانة عدد ٢ وتغيير الجهد من ١١٠ الى ٢٢٠ لدورة المياه بتكلفة ٧٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد القاضي بن عايض إنارة من نوع سبوت لايت عدد ١٠
استبدال خلاط عدد ١ واستبدال انارة نجف ص عدد ٤ بتكلفة ٤٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة ابن تيمية اصلاح دينمو من المروحة والصفوفه واستبدال شفاط بتكلفة ١٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد فاطمة الضاري استبدال صفاي عدد ٣ واستبدال
سخانة عدد ١ بتكلفة ٤٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الامام الشوكاني استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١٦ بتكلفة
٦٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الربيع بن زيد استبدال سخانة عدد ٢ مع لي ٣ واستبدال
مفتاح مفرد عدد ٢ واستبدال لمبة نجف ١٧ بتكلفة ٦٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الواصل استبدال لمبة نجف عدد ٩ بتكلفة ٩٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الثلاثين استبدال لمبة نجف عدد ٣ واستبدال خلاط مع شطاف عدد ١ واستبدال مفتاح مفرد عدد ١ بتكلفة ٢٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابن جرير الطبري تركيب شينكو ١٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد رباح بن عمرو القيسي إنارة من نوع سبوت لايت عدد ٣
استبدال خلاط عدد ٣ واستبدال انارة سنة عدد ٣ بتكلفة ٥٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد زين العابدين استبدال إنارة من نوع سبوت لايت
عدد ٢ بتكلفة ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد عمر بن عبد العزيز استبدال إنارة من نوع سبوت لايت
عدد ٢ وتركيب مفتاح مفرد واستبدال سخانة عدد ١ بتكلفة ٥٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد معن بن عدي بن حاتم استبدال خلاط عدد ٢ واستبدال
سيفون عدد ٢ واستبدال شطاف عدد ٣ بتكلفة ٣٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد ياسر بن عامر استبدال قلب كالون عدد ١ واصلاح
كبس ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد المروان استبدال خلاط عدد ٣ واصلاح لي مغسلة
ومحبس زاوية بتكلفة ٢٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد الروغاني استبدال قاط كهرباء واصلاح سلك الدينمو
بتكلفة ٢٦٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد العثيمين استبدال فيش واستبدال انارة نجف
عدد ٣ واستبدال كلون وعروة باب بتكلفة ١٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد سعيد بن عامر استبدال خلاط مع شطاف عدد ٢
استبدال إنارة من نوع سبوت لايت عدد ٢ بتكلفة ١٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد دامشية استبدال لمبة نجف عدد ٣ واستبدال خلاط عدد ٢ بتكلفة ١٥٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد جعفر بن ابي طالب استبدال لمبة نجف عدد ٣ و لمبة
ديكور عدد ١ بتكلفة ٣٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع القاضي تركيب سقاط لدوراه المياه عدد ٣ وصيانة ٣
أبواب تغيير الفيبر والحلق بتكلفة ٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الدارمي استبدال قاطع ١٠٠ الى ١٥٠ امبير مع التكسير
وتليسس ٤٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مسلم بن حجاج استبدال انارة المنارة ١٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عتبة بن غزوة استبدال لمبات نجف عدد ٧ و ١٠ متر
سلك مزوج للمنارة بتكلفة ١٤٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مسلم بن الحجاج اصلاح التماس وتمديد سلك ٦ ملي ٥ متر مع جرجور بتكلفة ١٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محمد عثمان الزامل استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١ و لمبة
ديكور عدد ٧ واستبدال شفاط عدد ١ بتكلفة ٢٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة الزنيدي استبدال ٣ خلاطات تفصيل وتمديد مصورة من دورات الرجال الى دورات النساء بتكلفة ٣٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة الزنيدي استبدال مصورة الصرف واستبدال مروحة الشفط
بتكلفة ٣٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة المنصور استبدال خلاط مغسلة عددا واستبدال لمبة نجف ك
عددا ولمبة نجف ص عددا بتكلفة ١٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة محمد الفاتح اصلاح دفاش ٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة المستودع الخيري استبدال لمبة نجف عدد ١٦ بتكلفة ١٦٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة الدائري الداخلي تمديد سلك وتركيب اكباس بتكلفة ٣٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة الدائري الداخلي تمديد سلك وتركيب اكباس ٦٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد السالم استبدال لمبات نجف عدد ٩ للمنارة بتكلفة ٩٠
ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المنار ستبدال لمبات ديكور عدد ٣ واستبدال مفتاح
كشاف بتكلفة ١٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابن جرير الطبري ستبدال لمبات سنة عدد ١٠ بتكلفة
١٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ميمونة بنت الحارث ستبدال لمبة ٨ بوضعة عدد ٧ و لمبة
سنه ١ بتكلفة ٣٣٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد علي الخويطر استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٧ بتكلفة ٣٧٠
ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مالك بن الحارث استبدال لمبة نجف عدد ٣٥ بتكلفة
٣٥٠ ريال.




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد سليمان الاصقة استبدال مراوح شفت عدد ٣ بتكلفة
٦٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد جبير بن مطهم استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ٦ ونجف ك
عدد ٢ ونجف صغير عدد ٣ بتكلفة ٤٨٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد زيد بن حارثة استبدال مروحة شفط عدد ١ بتكلفة ٦٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المستودع الخيري استبدال سيفون عدد ١ بتكلفة ٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد زيد بن حارثة استبدال جهد من ١١٠ الى ٢٢٠ بتكلفة ١٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد زيد بن حارثة استبدال لمبة نجف ك عدد ٢ بتكلفة ٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صالح بن صالح استبدال خلائط وضوء عددا وتركيب كلون بالكامل بتكلفة ١٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ماضي العليان استبدال دينمو واستبدال عوامه واستبدال لمبة ٨ بوضه عدد ٤ بتكلفة
٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المساعد استبدال لمبة نجف ك عدد ٣ بتكلفة ٣٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابن قدامة المقدسي استبدال لمبة نجف ك عدد ٤ وعوامة علوية بتكلفة ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الوالدين لمبة سنة عدد ٢٥ بتكلفة ٢٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الامام الذهبي ستبدال لمبة سنة عدد ١٥ ولمبة ٨ بوضه عدد ٣ واستبدال لي شطاف بتكلفة ٣٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع الرفيعة ستبدال لمبة سنة عدد ١١ ولمبة نجف ك عدد ٦ و اصلاح التماس وتمديد سلك
٥متر بتكلفة ٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع قرطبة استبدال غطاء غرفة تفتيش ٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد حمد القرزعي استبدال عوامة علوية ٣٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عثمان بن مظعون صيانة أبواب المنيوم وتركيب سقاط عدد ٦ بتكلفة ١٦٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المسند استبدال لمبة سنة عدد ١٤ ولمبة نجف عدد ٢ وقاعدة نجف عدد ٣ بتكلفة ١٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صالح القرعاوي استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ١٠ ولمبة سنة عدد ٣ بتكلفة ٤٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد موزي الفالح استبدال لمبة نجف عدد ٢٣ وقاعدة عدد ٣ ونجف ص عدد ٥ واستبدال
خلاط وضوء عدد ١ ٤٣٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صالح بن صالح استبدال لمبة سنة عدد ٢ واستبدال خلاط حديد عدد ٥ و قفيز عدد ١٠ بتكلفة ١٥٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد العماشية استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ٣٥ واستبدال مراوح شفط عدد ٢ عدد ١٨٠٠ لريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الامام النسائي استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ٨ بتكلفة ٣٢٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد فاطمة اليسلم استبدال سيفون فرنجي عدد ١ واستبدال لمبة سنة عدد ٢٠ بتكلفة ٢٣٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الملك عبدالعزيز استبدال خلاط وضوء عدد ١ بتكلفة ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد المستودع الخيري استبدال خلاط وضوء عدد ٣ وخلاط دش عدد ١ بتكلفة ٢٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مزرة الحريص استبدال لمبة نجف عددا ومفتاح مزوج عددا وخلاط وضو عدد
٢ بتكلفة ١٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الروابي استبدال لمبة نجف عدد ٧ ونجف صغير عدد ٢ و٨ بوضه عدد ٣ و٦ بوضه عدد ٤
بتكلفة ٢٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد طارق بن زياد استبدال لمبة نجف عددا ١ ولمبة سنه عدد ٢ وقاعدة سنة عدد ٢ بتكلفة ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبد الله بن عمر استبدال خلط وضوء عدد ٣ بتكلفة ٢٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صندوقة بالصهيل عزل فوم عدد ٥ بتكلفة ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عتبة بن غزوان استبدال لمبة نجف عدد ٦ بتكلفة ٦٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محمد بن سيرين استبدال لمبة نجف عدد ١٠ ومفتاح مكيف عدد ٢ وخلاط وضوء عدد ٢
بتكلفة ٣٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد مصعب بن عمير استبدال لمبة نجف عدد ٧ واستبدال الخلاط وضوء عدد ١ وسيفون عدد ١ بتكلفة ١٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله المسلم استبدال لمبة نجف عدده ١٥ واستبدال خلاط وضوء عدد ١ بتكلفة ٢٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الخير استبدال خلاط وضوء عدد ١ بتكلفة ٨٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد حامد بن زيد استبدال لمبة نجف عدد ٤ واستبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٣ بتكلفة ١٦٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عمران بن حصين استبدال خلاط عدد ١ وشطاف عدد ١ بتكلفة ١٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد حمود الغيداني استبدال لمبة نجف عدد ٦ ولمبة ٨ بوضه عدد ٢ بتكلفة ١٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الغديفي استبدال مصوره للدينمو ٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد البرق استبدال لمبة ٨ بوضه عدد ٢ وللمبه نجف عدد ٦ واستبدال مراوح شفط عدد ٣ واستبدال فيش عدد ١ بتكلفة ٢٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد البرق استبدال لمبة ٨ بوضه عدد ٢ وللمبه نجف عدد ٦ واستبدال مراوح شفط عدد ٣ واستبدال فيش عدد ١ بتكلفة ٢٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد ابن تيمية استبدال ١ سخانة بتكلفة ٢٥٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد ابن جرير الطبري استبدال إنارة من نوع سبوت لايت
عدد ٢٠ ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد الاقرع بن حابس استبدال إنارة من نجف عدد ١
وإصلاح خلاط وإصلاح عوامه وتركيب انارة سنه ٥٠ واط عددا ١ بتكلفة ٣٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد محمد الخضر استبدال إنارة من نجف عدد ٤ واستبدال
خراط وتركيب قاعدة وانارة سنه عدد ٤ واستبدال سخانة عدد ٢ بتكلفة ٦٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد محمد الفاتح استبدال سخانة عدد ٢ وتغيير الجهد من ١١٠ الى ٢٢٠ لدورة المياه بتكلفة ٥٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد القاضي بن عايض إنارة من نوع سبوت لايت عدد ١٠
استبدال خلاط عدد ١ واستبدال انارة نجف ص عدد ٤ بتكلفة ٤٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد رباح بن عمرو القيسي إنارة من نوع سبوت لايت عدد ٣
استبدال خلاط عدد ٣ واستبدال انارة سنة عدد ٣ بتكلفة ٢٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد زين العابدين استبدال إنارة من نوع سبوت لايت عدد ٢
بتكلفة ٨٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد عمر بن عبد العزيز استبدال إنارة من نوع سبوت لايت
عدد ٢ وتركيب مفتاح مفرد واستبدال سخانة عدد ١ بتكلفة ٣٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد معن بن عدي بن حاتم استبدال خلاط عدد ٢ واستبدال
سيفون عدد ٢ واستبدال شطاف عدد ٣ بتكلفة ٢٢٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد ياسر بن عامر استبدال قلب كالون عدد ١ واصلاح
كبس بتكلفة ٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد المروان استبدال خلاط عدد ٣ واصلاح لي مغسلة
ومحبس زاوية بتكلفة ٢٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد الروغاني استبدال قاط كهرباء واصلاح سلك الدينمو
بتكلفة ٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة لمسجد العثيمين استبدال فيش واستبدال انارة نجف
عدد ٣ واستبدال كلون وعروة باب بتكلفة ٦٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع أبو هرير استبدال خلاط عدد ٢ واستبدال لمبة سنة عدد
٢ واستبدال لمبة نجف ٦ واستبدال لمبة سبور لايت ٨ بوضه عدد ٥ بتكلفة ٣٥٠
ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد العثيمين استبدال فيش عدد ١ و استبدال لمبة نجف ٢
بتكلفة ٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد الهجرة استبدال سخانة عدد ١. ٢٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع مالك بن انس استبدال ١٠ لمبة نجف مع ٧ قاعدة و ٢٢ لمبة
٨ بوصة و ٢٢ لمبة سنة وتركيب اقفال واستبدال عوامه بتكلفة ٨٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابن باز استبدال ٦ لمبة نجف و ٢ سخانة مع ليات ٤
ومفتاح مكيف وإصلاح خلاط ٧٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالحليم العبدالطيب استبدال المبة نجف و ٣
سخانات ٦ ليات وإصلاح سيفون ٩٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد يحيى بن خالد الانصاري استبدال ٢ لمبة ٨ بوصة و ٦ لمبة
٦ بوصة و ٦ لمبة ٣ بوصة ٢ كشاف ارضي ٣٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد أبو مسعود البدري تركيب دينمو مع اتوماتيك مع
توصيلات و تمديد سلك وتركيب مفتاح دينمو ٣٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة حدادة مسجد مصعب بن عمير تركيب شينكو وباب حديد
١٢٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالله بن الارقم استبدال دينمو مع توصيلات وتكسير
وإصلاح المصورة وترويبه واستبدال الجهد ل ٢٢٠ بتكلفه ٩٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عامر التميمي استبدال ٢٣ لمبة نجف و٤ قاعدة نجف
والمبة ٨ بوصة ومفتاح مزوج و١ لي شطاف و١ مروحة شفت بتكلفة ٤١٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع القاضي كشف مكان التهريب توصيل مصوره من الخزان العلوي الى دورات المياه وفتح مروحة شفت واستبدال مكينة باب اتماتك ٣٥٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد عبدالرحمن المنصور استبدال لمبة نجف عدد ٥ و ٨ بوضعة عدد ٢ واستبدال خلاط وضوء عدد ١ واستبدال مروحة شفط عدد ١ بتكلفة ٤٧٠ ريال




صور من الصيانة

أعمال صيانة مسجد مصعب بن عمير استبدال خلاط وضوء عدد ١



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد القبسي استبدال لمبة نجف عدد ١٠ و استبدال مفتاح
عدد ١ و خلاط وضوء عدد ٣ بتكلفة ٣٦٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد البريكان استبدال لمبة نجف عدد ٦ و استبدال خلاط
وضوء عدد ٢ بتكلفة ١٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة جامع الدعوة استبدال لمبة ٨ بوصة عدد ٤ وتركيب كبس عدد ١ واستبدال لمبة سنه عدد ٢ و تركيب مفتاح وسلك ٢٥ متر وصيانة افرنجي بتكلفة ٤٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد ابن هشام استبدال لمبة نجف عدد ٧ واستبدال مفتاح
عدد ١ واستبدال خلاط وضوء عدد ٤ بتكلفة ١٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال صيانة مسجد مضاي العبيسي استبدال لمبة نجف عدد ٥ واستبدال سخان عدد ٢ بتكلفة ٥٠٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد العليان العامر استبدال لمبة ٣ بوصه عدد ٤ واكباس عدد
٤ بتكلفة ١٤٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد أبو محذوره استبدال لمبة نجف عدد ١ واستبدال خلاط
دش عدد ١ واستبدال سخان عدد ٢ بتكلفة ٥٧٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد صالح عثمان القاضي استبدال لمبة نجف عدد ٢
و٨بوصة عدد ٣وسنه عدد ١بتكلفة ١٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد محمد بن علي بن ابي طالب استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ٨
٢٤٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد زين العبدین استبدال لمبة ٨ بوضه عدد ٣ وصيانة كرسي
فرنجي بتكلفة ١٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد حارث بن النعمان استبدال لمبة نجف عدد ٢١ و ٨ بوضه
عدد ٧ بتكلفة ٧٧٧ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد بشر بن البراء استبدال لمبة نجف عدد ١٠ واستبدال
افيش ثلاثي عدد ٢ ومفتاح مكيف ك عدد ١ واستبدال خلاط عدد ٢



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد بشر بن البراء استبدال لمبة نجف عدد ١٠ واستبدال
افيش ثلاثي عدد ٢ ومفتاح مكيف ك عدد ١ واستبدال خلاط عدد ٢
بتكلفة ٣٥٠ ريال



صور من الصيانة

أعمال الصيانة مسجد سهيل بن عمرو استبدال لمبة ٨ بوصه عدد ١١ واستبدال
خلاط وضوء عدد ٥ بتكلفة ٤٨٠ ريال



انتهى
والله ولي التوفيق
م ٢٠٢٤



جمعية العناية بالمساجد
Al-Ināyah Bial-Masajid Association
في عناية

